

Начальнику СЧС  
Аккольского района  
Подполковнику Гражданской защиты  
Абишеву А.Т.


**Об исправлениях в КГУ «ОСШ села Рамадан» по результатам проверки ОЧС**

В результате проверки отдела по чрезвычайным ситуациям Аккольского района от 18.04.2024г. в КГУ «ОСШ села Рамадан» было выявлено 5 нарушений

1. Не предоставлен специальный журнал для проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения /основание: п.66 «Правил пожарной безопасности», утвержденных Приказом Министра по ЧС РК от 21.02.2022 года №55/
2. В кабинете учительской образовались отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград инженерными и технологическими коммуникациями, не уплотнены негорючими материалами, обеспечивающие требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость/ основание: п.23 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 21.02.2022 №55/
3. В столовой допускается эксплуатация светильника со снятым плафоном, предусмотренным заводом-изготовителем /основание пп 2 п8 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 21.02.2022 №55/
4. В кабинете казахского языка, учительской и кабинете начальных классов допускается эксплуатация незакрепленных электророзеток / основание: п 86 пп 2 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 21.02.2022 №55/
5. В кладовой электророзетка смонтирована по горючему основанию / основание п.79 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 21.02.2022 №55/

**В КГУ «ОСШ села Рамадан» были проведены исправления.**


1. Заведен специальный журнал для проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения согласно п.66 «Правил пожарной безопасности», утвержденных Приказом Министра по ЧС РК от 21.02.2022 года №55




2. В кабинете учительской образовавшиеся отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград инженерными и технологическими коммуникациями, уплотнены негорючими материалами, обеспечивающие требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость согласно п.23 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 21.02.2022 №55





3. В столовой светильник закрыт плафоном, предусмотренным заводом-изготовителем /основание пп 2 п8 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 21.02.2022 №55/



4. В кабинете казахского языка, учительской и кабинете начальных классов электророзетки закреплены / основание: п 86 пп 2 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 21.02.2022 №55/







5. В кладовой электророзетка смонтирована по негорючему основанию /  
основание п.79 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом  
Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 21.02.2022 №55/



Директор



Таханова Р.М.

05.06.2024год

Приказ от 05.06.2024  
ОС Ақсақалық б-на  
с/д. Шаймуратов А.А.



